

川崎町内通学路の対策検討箇所一覧表

令和2年4月17日現在

【川崎小学校】 <対策検討機関:教育委員会(小学校含む)・町道管理者(川崎町建設水道課土木係)・交通管理者(大河原警察署交通課)>

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容・進捗状況	事業主体
町道 裏丁1号線	川崎町大字前川字裏丁168-4地先	交通量が多いが、見通しが悪く歩道が狭い。	対策済	町道管理者
		道路標識「止まれ」が見えにくい。	対策済	交通管理者
町道 本町・北川線	川崎町大字前川字本町14地先	道幅が狭く、歩道分離帯がない。	対策済	川崎小学校
	川崎町大字前川字裏丁96-1地先	道路標識「止まれ」が見えにくい。	対策済	交通管理者
国道 457号	川崎町大字本砂金字宿96地先	見通しの悪いカーブで歩道がない。	制限速度30km、スクールバス運行区間につき、バス乗降時の安全指導の徹底を図る。	川崎小学校
町道 裏丁2号線	川崎町大字前川字裏丁6-1地先	道幅が狭く、宅地出入り口箇所の歩道が待避所化している。	路肩整備としてカラー舗装を設置予定。速度抑止に係る安全対策を検討中。	町道管理者

【川崎第二小学校】 <対策検討機関:教育委員会(小学校含む)・町道管理者(川崎町建設水道課土木係)・交通管理者(大河原警察署交通課)>

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容・進捗状況	事業主体
国道 286号	川崎町大字今宿字町尻6-2地先	交通量が多く、仙台方向に下り坂で速度が出やすく危険である。	通学路に対する施策要望。(町関係機関対応)	国道管理者(県)
			登下校時の通学路危険箇所に対する安全指導。	川崎第二小学校
			速度取締等の検討。	交通管理者

【前川小学校】 <対策検討機関> 教育委員会(小学校含む)・町道管理者(川崎町建設水道課土木係)・交通管理者(大河原警察署交通課)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容・進捗状況	事業主体
県道 蔵王川崎線	川崎町大字前川字中西地内	朝夕は特に交通量が多いが、横断歩道がない。	横断歩道の設置を検討。	交通管理者
町道 大柳・前川線	川崎町大字前川字柏崎33-6地先	横断歩道はあるが、見通しが悪く安全確認がしづらい。	道路横断について安全教育等の実施。	前川小学校

【富岡小学校】 <対策検討機関> 教育委員会(小学校含む)・町道管理者(川崎町建設水道課土木係)・交通管理者(大河原警察署交通課)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容・進捗状況	事業主体
町道 支倉台1号線	川崎町大字支倉字川窪前55-1地先～川崎町支倉台1丁目3-14地先	熊が目撃されたことがある。	関係機関へ情報提供しパトロールを実施。	交通管理者
		バリケード等がない。	必要箇所について検討中。	町関係機関
	川崎町大字支倉字川窪前55-1地先～川崎町支倉台1丁目22-1地先	街路樹の枝葉が広がり、街灯の灯りが暗い。	街路樹間引き等の伐採については、住民の意向を踏まえて実施。現在検討中。支障枝の剪定にて対応。	町道管理者
		街路樹の根が歩道内に張り出し、地面がポコポコして歩きにくい。	街路樹が原因となっているため、伐根し舗装補修をする。→対策済	町道管理者
	川崎町大字支倉字川窪前55-1地先～川崎町支倉台1丁目18-36地先	急カーブが連続していて、スリップ事故の恐れがある。	すべり止め舗装の経年劣化は見受けらが振動騒音が伴うため検討が必要。冬期間は除雪・融雪によりスリップ事故防止を図る。	町道管理者
	川崎町支倉台1丁目2-17地先	横断歩道の白線と「止まれ」の文字が消えている。	対策済	交通管理者
川崎町支倉台1丁目13-8地先	横断歩道が消えている。	法定外の横断歩道である可能性があるため、確認し、再設置について検討する。	交通管理者	
国道 286号	川崎町大字支倉字川窪前55-1地先	朝夕または天気の良いとき、信号機の色が見えない。	対策済	交通管理者
		排水用ボックスカルバートが危険である。(コンビニ前)	学校対応。(通学路危険箇所に対する安全指導)	富岡小学校
町道 基石・秋保線	川崎町大字支倉字掘ノ内41-1地先	すれ違うのがギリギリ。また、雪が屋根から落ちて道を塞ぐ。	学校対応。(通学路危険箇所に対する安全指導)	富岡小学校