

043240006 川向溜池 下流被害簡易調査図（最大歩行困難度）

◎ 下流被害簡易調査

( 歩行不可能区域内)

 家 屋: 該当無し

 公共施設: 1箇所

主要道路: 該当無し


( 歩行不可能区域外)

 家 屋: 1戸

 公共施設: 該当無し

主要道路: 該当無し

【S=1:2,000】



100m地点

川向溜池

富岡小学校



【最大歩行困難度】

-  可能
-  困難
-  不可能