

水道水の放射能測定結果

採水日	採水箇所(給水)	放射性ヨウ素 I-131 /Bq kg	放射性セシウム	
			Cs-137 /Bq kg	Cs-134 /Bq kg
国の安全指標値		100.0	200.0	200.0
平成24年5月17日	野上浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	碁石浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	青根浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	本砂金浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
平成24年4月18日	野上浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	碁石浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	青根浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	本砂金浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
平成24年3月23日	野上浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	碁石浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	青根浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	本砂金浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
平成24年1月25日	野上浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	碁石浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	青根浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	本砂金浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
平成23年12月16日	野上浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	碁石浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	青根浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	本砂金浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
平成23年10月17日	野上浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	碁石浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	青根浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	本砂金浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
平成23年9月6日	野上浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	碁石浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	青根浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
	本砂金浄水場	検出されず	検出されず	検出されず
平成23年3月31日	野上浄水場	1.6	検出されず	
	碁石浄水場	2.0	検出されず	
	青根浄水場	検出されず	検出されず	
	本砂金浄水場	検出されず	検出されず	